

発泡スチロールリサイクルライン

原料
発泡スチロール



②手選別コンベア
作業者により異物を除去します。



④貯留ホッパー
砕いた原料を貯蔵します。




原料投入・解梱

手選別除去

破碎

熔融



①フレコン吊り滑車・フック
原料の入ったフレコンを吊り上げ、原料が取出ししやすい状態にします。



③破碎機
異物を除去した原料を細かく碎きます。



⑤減容機
一定量間隔で原料を送り、熔融します。

