

# ビン・カン・ペットボトルリサイクルライン

資源物



②投入コンベア  
資源物を手選別コンベア  
へと運びます。



④ガラスビンシュート  
茶色・黒色のガラスビン  
をシュートへ投入します。



⑥磁選機  
スチール缶を選別しま  
す。



⑧アルミ選別機  
アルミ缶を選別しま  
す。




解体・資源物投入

手選別仕分・異物除去

圧縮・梱包

磁選機


圧縮




①  
原料



①仕分け・解体  
資源物は仕分担当者により解  
体され、ピットへと投入されま  
す。  
(大きな異物はこの工程時に除  
去します。)




③手選別コンベア  
ガラスビンとPETボトルを  
選別し、異物を除去しま  
す。



⑤PETボトル減容機  
選別されたPETボトル  
を圧縮・梱包します。



成型品



⑦缶圧縮機  
スチール缶とアルミ缶  
を各種別別に圧縮しま  
す。



成型品



⑨異物シュート  
コンベアに残っている  
残渣を除去します。